



Műszerfal izzócseréi – Yamaha Majesty YP250

Mivel úgyis szét volt szedve az eleje, gondoltam jobban járok ha kicserélem a műszerfal izzóit is. Az egyik háttérvilágítás úgysem volt jó. Jól gondoltam, mert a két felső izzót nem is tudtam kivenni a foglalatából, (ami gyakorlatilag csak egy lyuk, amibe gumidugószerűen nagyon pontosan passzol a gumifoglalat) mert ki kellett csavarozni a kábelrögzítő bilincset. Ehhez pedig ha a helyén van a fal, megint csak kicsi japán kéz szükséges, meg kicsi csav.húzó.



Kábelbilincs kicsavározása.



A kiemelt izzók



Itt pedig a visszarakott izzó, és birkózás a másikkal.

Összeszerelés előtt a csatlakozókat lefújkáltam kontakttisztítóval, majd sűrített levegővel. Mikor mindennel végeztem, elől hátul szépen kitakarítottam, és úgy szereltem vissza. Az eredeti izzók 1,7 W teljesítményűek voltak, én csak ketteseket kaptam, nagyon szép lett a fény. Remélem hő terhelésben nem lesz jelentős a 0,3W.

Tamás